Visite de chantier — exemple fictif

Projet : Rénovation — Maison des Tilleuls

Date du rapport : 25/10/2026

Entreprise / auteur : Atelier Démonstration

Date de prise de vue : 08/10/2026, 09:15

Photo 1 sur 2



Observations

Constat : une fissure est visible au-dessus de la fenêtre.
Action proposée : contrôler le support avant la reprise de l'enduit.
Point de suivi : vérifier la zone lors de la prochaine visite.

Document de démonstration. Images et observations fictives ; photos générées par IA.

Visite de chantier — exemple fictif

Projet : Rénovation — Maison des Tilleuls

Date du rapport : 25/10/2026

Entreprise / auteur : Atelier Démonstration

Date de prise de vue : Non renseignée

Photo 2 sur 2



Observations

Suivi : exemple de reprise de l'enduit dans la zone signalée.
Prochaine étape : vérifier la finition après séchage.

Date de prise de vue absente : elle doit être indiquée comme non renseignée.
Document fictif destiné à relire la présentation, sans valeur de constat réel.